

Wax Tip Pro

27.03.2026

↳ Gleitzzone | Zona di scorrimento | Glide zone



Racing Waxremover



HP Hot Wax Universal & Warm (3:1)



Jet Liquid Top Finish Mid



Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen

Jet Liquid Top Finish

- Dünflüssig aufsprühen
- Mindestens 1 Min. in waagrechter Position trocknen lassen
- Insgesamt 15 Min. Trockenzeit, nicht ausbürsten

Pulizia della soletta

- Pulire la soletta (Racing Wax Remover).
- Spazzolare la soletta con una spazzola in rame.
- Posizionare il Base Tex sotto la spazzola in rame e pulire la soletta.

Sciolinatura a caldo

- Sciolinare la soletta con High Performance Hot Wax.
- Lasciare raffreddare per almeno 60 minuti.
- Raschiare accuratamente gli sci con la Plexi Blade.

Jet Liquid Top Finish

- Strofinare Jet Bloc Top Finish in modo uniforme sulla soletta dello sci.
- Successivamente spazzolare e lucidare con fleece (preferibilmente rotativo), crine di cavallo e lana.

Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Hot Wax

- Apply Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Jet Liquid Top Finish

- Spray on thinly after the final base preparation
- Leave to dry in a horizontal position for at least 1 min.
- Total drying time of 15 min.! No brushing or polishing required

Wax Tip Easy 27.03.2026


↳ Gleitzzone | Zona di scorrimento | Glide zone



Racing Waxremover

All-in-One Wipe & Brush oder Hot Wax

Liquid Paraffin red (Base oder Performance oder High Performance)



Belagsreinigung

- Belag reinigen (Racing Waxremover)
- Mit Kupferbürste den Belag ausbürsten
- Base Tex unter die Kupferbürste legen und Belag abwischen

Pulizia della soletta

- Pulire la soletta (Racing Waxremover).
- Spazzolare la soletta con una spazzola in rame.
- Posizionare il Base Tex sotto la spazzola in rame e pulire la soletta.

Base cleaning

- Cleaning the base (Racing Waxremover)
- Brush out the base with a copper brush
- Place the Base Tex under the copper brush and wipe off the base

Wipe & Brush

- Belag mit dem All-in-One Wipe & Brush und Base Tex einwachsen
- Mindestens 25 min. einziehen lassen
- Belag mit der Base Brush Combi ausbürsten

Wipe & Brush

- Applicare la scionlina All-in-One Wipe & Brush con Base Tex.
- Lascia agire per almeno 25 minuti.
- Spazzola la soletta con la Base Brush Combi

Wipe & Brush

- Wax the base with the All-in-One Wipe & Brush and Base Tex
- Allow to soak in for at least 25 minutes.
- Brush the base with the Base Brush Combi

or

Heisswachs

- Belag mit dem High Performance Hot Wax einwachsen
- Mindestens 60 Min. auskühlen lassen
- Ski mit der Plexi Blade sauber abziehen

Sciolinatura a caldo

- Sciolinare la soletta dello sci con Hot Wax.
- Lasciare raffreddare per almeno 60 minuti.
- Rimuovere accuratamente la sciolina con la Plexi Blade.
- Spazzolare gli sci con una spazzola in rame o acciaio.

Hot Wax

- Apply Hot Wax to the base
- Let it cool for at least 60 min.
- Cleanly remove the wax with the Plexi Blade
- Brush the skis with a copper or steel brush

Liquid Paraffin

- Je nach Level den jeweiligen Performance-Spray in Laufrichtung aufsprühen
- Nach ca. 30 Minuten mit der Polishing Brush Liquid Paraffin polieren

Liquid Paraffin

- Spruzzare la paraffina liquida nel senso di scorrimento.
- Dopo circa 30 minuti, lucidare con la spazzola Polishing Brush Liquid Paraffin

Liquid Paraffin

- Depending on the level, spray the respective performance spray in the direction of travel.
- After approx. 30 minutes, polish with the polishing brush liquid paraffin

Fr 27.03.

Morgens
06 - 12 Uhr



5° / -3°

Sonne und Wolken

☔ 0%

➤ W 9 km/h

❤ gefühlt 2° / -5°

💧 76%

🌐 1023 hPa

Mittags
12 - 18 Uhr



7° / 5°

Wechselnd bewölkt, wenig
Sonne

☔ 5%

➤ NW 10 km/h

❤ gefühlt 5° / 3°

💧 53%

🌐 1022 hPa

Abends
18 - 22 Uhr



4° / 2°

Wolzig

☔ 0%

➤ SW 3 km/h

❤ gefühlt
5° / 2°

💧 66%

🌐 1022 hPa

Nachts
22 - 06 Uhr



2° / 0°

Überwiegend wolzig

☔ 0%

➤ SW 5 km/h

❤ gefühlt
1° / -2°

💧 78%

🌐 1021 hPa

In Gröden zeigt sich morgens die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei Temperaturen von -3°C. Des Weiteren ist es von mittags bis zum Abend hin überwiegend dicht bewölkt bei Werten von 2 bis zu 7°C. In der Nacht sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Werten von 0°C. Mit Böen zwischen 10 und 28 km/h ist zu rechnen.

☀️ ↑ 05:52 Uhr

☀️ ↓ 18:29 Uhr

☀️ 4 h



UV-Index



🌙 Zunehmender Mond

